

ПРОТОКОЛ № 109  
Заседания правления  
Садоводческого товарищества «Березовая Роща-1»  
От 28 мая 2017г.

Всего членов Правления - 7 чел.

Присутствовали - 6 чел. Жак А.А., Дементей В.А., Веренич В.И., Русак Л.Н., Дубовский Э.Л., Лях П.В.

Присутствовал член комиссии по учету электроэнергии в с/т Афанасьев Н.А .

Повестка дня

1. Результаты поверки заводом изготовителем электросчетчика члена товарищества Лобкиса А.И. (УЧ.269)
2. Дальнейшая работа по проверке электросчетчиков членов товарищества.
3. Разрешение строительства на уч. № 135 гаража

**1.Слушали:** Жак А.А.

4 марта 2017г. Правление приняло решение об отправке электросчетчика члена товарищества Лобкиса А.И. на завод изготовитель в г. Москву , т.к. «Белгим» не имеет право проверить внутреннее вмешательство в электросчетчик.

По результатами проверки товарищество получили акт, в котором указано, что обнаружено вмешательство в конструкцию электронного модуля: установлено неизвестное устройство, подключенное к внутреннему питанию электронного модуля, измерительным цепям «А» , «В» и «С», управляемое дистанционно по радиоканалу. Суть такого управления состоит в следующем :

В стандартный заводской электросчетчик, путем преднамеренного вскрытия корпуса электросчетчика, встраивается специальный дополнительный модуль, который позволяет исказить реальные показания расхода электрической энергии. Этот модуль — контроллер, принимает радиосигнал, позволяющий управлять устройством считывания показаний электросчетчика при помощи пульта с дистанционным управлением. Пульт передает сигнал на расстояние от 20 до 50 метров. Контроллер управляет считывающим устройством электросчетчика в нескольких режимах: от полного отключения системы учета или замедлением ее работы на 70-90 %. В случае какой либо проверки, тем же пультом, электросчетчик можно привести в исходное состояние и на поверке он показывает себя как нормально работающий счетчик.

В связи с этим «Белгим» без внутреннего вмешательства не смог выявить какие либо отклонения в работе электросчетчика.

**РЕШИЛИ:** Пригласить Лобкиса А.И. на заседание Правление, которое состоится 04/06/2017г., для дачи объяснений по данному инциденту. Поручить Афанасьеву Н.А. рассчитать сумму ущерба согласно Правил электроснабжения и методики Министерства Энергетики РБ.

**ГОЛОСОВАЛИ:** За-6 , Против- 0, Воздержлось-0

**2.СЛУШАЛИ :** Афанасьева Н.А.

В связи с неоднократными случаями вмешательства в электросчетчики, вынесенные членами товарищества на ЛЭП, необходимо продолжить работу по проверке электросчетчиков членов товарищества. Есть список домов, которые необходимо проверить. Но из-за отсутствия подменных электросчетчиков работу проводить по очереди.

**РЕШИЛИ:** Дать поручение комиссии по электроэнергии организовать поверку электросчетчика на участке № 266 и № 84. Вызвать владельца участка № 84 и № 266 на заседание Правления 04/06/2017г. для объяснения причин необходимости поверки его электросчетчика.

**ГОЛОСОВАЛИ:** За-6, Против-0, Воздержались-0

**3.СЛУШАЛИ:** Жак А.А.

В Правление поступило заявление от владельца уч. № 135 о разрешении строительства гаража на его участке.

**РЕШИЛИ:** Разрешить строительство гаража на уч. № 135 с соблюдением всех градостроительных норм.

**ГОЛОСОВАЛИ:** За -6, Проти-0, Воздержались-0

Председатель правления

Жак А.А.

Члены правления

Дементей В.А.

Русак Л.В..

Лях П.В.

Дубовский Э.Л.

Веренич В.И.